


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
Thisted Kommune
VILSUND BØRNEHUS

Antal beliggenheder: 1
Antal redskaber: 20



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Steve Dean Rasmussen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0074 fra DNV

Inspektionsdato: dec. 27, 2023

Rapportnr.: SDR1658

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION skal ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION skal ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION skal ske dagligt-ugentligt el. eft. bel

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Thisted Kommune	Kundenr.	99172121
Adresse	Kirkevej 9	Kontaktperson	Bjarne Kim Karlsen
Forstad/by		Kontaktlf.	2338 7600
Postnr./By	7760 / Hurup	E-mail	BKK@thisted.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Steve Dean Rasmussen

Oversigt over beliggenhed

Thisted Kommune\Wilsund Børnehus (LP01)		Adresse: Skyumvej 53, Thisted. 7700			Side 3
Kontaktperson: Trine Kanstrup Bojesen		E-mail: tku@thisted.dk		Telefon: 21319215	
Risikovurdering	1	11	3		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Thisted Kommune\Vilsund Børnehus (LP01)

Adresse: Skyumvej 53, Thisted. 7700



Redskabsoversigt



Navn: Gyng
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 4



Navn: Rutsjebane
Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Flerbrugergyng
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 2



Navn: Balanceredskab
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Hængekøjestolper
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Gynge
Redskabstype: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Hængekøjestolper
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Balancebom
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Balancebane
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.5 - Redskabsgruppe
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Balancesten
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Karrusel
Redskabstype: 1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Karrusel
Redskabstype: 1.5 - Karrusel/1.5h - Fritstående karrusel < 0,5 m
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Sandkasse
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Mariehøne
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Producent af redskabstype: M168
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent af redskabstype: BASIC750
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Balancedæk
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Tunnel
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Vippe
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Producent af redskabstype: M123
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0

Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Gyng
Redskabsnr.: LP01.20
Producent: Ukendt producent
Materiale: Stål/træ
Fri faldhøjde: 1.400 mm
Småbørn
Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Tidligere beslag bør afmonteres.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Status	Åben	
Bemærkninger	Det gælder i begge sider.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	I kædeled må der højst være en åbning på Ø8,6mm. Her kan en 8,6mm dorn passere. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Status	Åben	
Bemærkninger	Det er konstateret i flere kædeled.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Gyngen hænger for lavt i forhold til terræn. Der skal være en frihøjde på min. 40cm under flerbrugergynger med fast bund, når de hænger i ro. EN1176:2017 Del 2 Pkt. 4.2 Frihøjde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er målt 30 cm til plant terræn.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Rutsjebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b -
 Terrænrutsjebane
 Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Rutsjebane
 Redskabsnr.: LP01.8
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Kunststof
 Fri faldhøjde: 1.000 mm
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Stødområdet ved rutsjebanens udløbsområde er ikke stort nok. Her skal stødområdet dække et areal på 1000mm ud til hver side af udløbsområdets start, og gå 2000mm frem foran denne type 1 rutsjebanen. EN1176 Del 3 Pkt. 4.8 Stødområde
Status	Åben
Bemærkninger	Buske bør fjernes.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Rutsjebanen mangler et udløbsområde. Alle rutsjebaner skal være forsynet med et udløbsområde er tager farten af brugerens bevægelse. EN1176 Del 3 Pkt. 4.5 Udløbsområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Se foto.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Siddeområdet mangler på rutsjebanen. Alle rutsjebaner skal have et siddeområde med en længde på mindst 350 mm. EN1176 Del 3 Pkt. 4.3.1 Længde og vinkel	
Status	Åben	
Bemærkninger	Foran røret.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Flerbrugergyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Flerbrugergyng
 Redskabsnr.: LP01.15
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.400 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. Definitionen af frirummet er det cylindriske rum, som brugeren optager under brug. Her er det siddende. Radius 1000mm, højde 1500mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum
Status	Åben
Bemærkninger	Det er konstateret i viste sjækel.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Gyngen hænger for lavt i forhold til terræn. Der skal være en frihøjde på min. 40cm under flerbrugergynger af denne type, når ringen er lodret under omdrejningspunktet. EN1176:2017 Del 2 Pkt. 4.2 Frihøjde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er målt 25 cm til plant terræn.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Balanceredskab, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j - Balanceredskab Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Balanceredskab
 Redskabsnr.: LP01.6
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Gummi
 Fri faldhøjde: 900 mm
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Begge stubbe er i forfald med råd.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Hængekøjestolper, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Hængekøjestolper
 Redskabsnr.: LP01.13
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste sammenføjning er ikke sikret tilstrækkeligt mod at gå løs. Kan løsnes med fingrene. Sammenføjninger skal være sikret således, at de ikke kan løsnes uden værktøj. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.10 Sammenføjninger	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der bør anvendes lukkede øjebolte.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gynges, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynges/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Gynges
 Redskabsnr.: LP01.9
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.300 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Beskrivelse	Se bemærkning
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Sandkasse
 Redskabsnr.: LP01.5
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Paller er i forfald med råd. Der opstår skarpe og spids kanter.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Hængekøjestolper, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Hængekøjestolper
 Redskabsnr.: LP01.2
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Viste sammenføjning er ikke sikret tilstrækkeligt mod at gå løs. Kan løsnes med fingrene. Sammenføjninger skal være sikret således, at de ikke kan løsnes uden værktøj. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.10 Sammenføjninger
Status	Åben
Bemærkninger	Der bør anvendes lukkede øjebolte.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Balancebom, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j -
 Balanceredskab
 Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Balancebom
 Redskabsnr.: LP01.1
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 400 mm
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Redskabet er i forfald med råd.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: LP01.3
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem viste bevægelige dele. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre
Status	Åben
Bemærkninger	Flere steder omkring døren.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Balancebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.5 - Redskabsgruppe
Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Balancebane
Redskabsnr.: LP01.4
Producent: Ukendt producent
Materiale: Kunststof/træ
Fri faldhøjde: 400 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Balancesten, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j -
Balanceredskab
Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Balancesten
Redskabsnr.: LP01.14
Producent: Ukendt producent
Materiale: Natursten
Fri faldhøjde: 500 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Karrusel, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)

Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Karrusel
Redskabsnr.: LP01.10
Producent: Ukendt producent
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Karrusel, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5h - Fritstående karrusel < 0,5 m

Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Karrusel
Redskabsnr.: LP01.11
Producent: KOMPAN A/S
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Sandkasse
Redskabsnr.: LP01.17
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Mariehøne, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus

Navn: Mariehøne
Redskabsnr.: LP01.19
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M168
Materiale: HDPE
Højde: 790 mm
Bredde: 690 mm
Dybde: 400 mm
Fri faldhøjde: 600 mm
Sikkerhedsområde: 2.400 x 3.500 mm (8,40 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus**

Navn: Legehus
Redskabsnr.: LP01.16
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: BASIC/BASIC750
Materiale: HDPE
Højde: 1.470 mm
Bredde: 1.420 mm
Dybde: 1.510 mm
Fri faldhøjde: 380 mm
Sikkerhedsområde: 4.510 x 4.420 mm (19,93 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Balancedæk, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1j -
Balanceredskab
Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus**

Navn: Balancedæk
Redskabsnr.: LP01.12
Producent: Ukendt producent
Materiale: Gummi
Fri faldhøjde: 450 mm
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Tunnel, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus**

Navn: Tunnel
Redskabsnr.: LP01.7
Producent: Ukendt producent
Materiale: Plast

Fri faldhøjde: 650 mm
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe
(type 2)
Beliggenhed - Thisted Kommune\Vilsund Børnehus**

Navn: Vippe
Redskabsnr.: LP01.18
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M123
Materiale: Kunststof
Fri faldhøjde: 600 mm
Sikkerhedsområde: 3.500 x 2.400 mm (8,40 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
	Alvorlighed					

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5