

Legepladsinspektion iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177.

Legepladsen: Vilsund Børnehus Skyumvej 51 7700 Thisted	Godkendelse foretaget af: Rasmus Mikkelsen Lille Bjørn ApS Certificeret inspektør nr. 091 DS dansk standard
---	---

Inspektionsgodkendelse er en samlet vurdering af legeredskabernes sikkerhed jf. DS/EN 1176 1-7. Er et redskab godkendt med forbehold, vil der være afvigelser i forhold til standarden, som har meget ringe eller ingen betydning for sikkerheden, hvorfor det er unødigt at bremse brugen. Redskabet kan tages i brug og fejlen rettes snarest muligt.

Bemærkninger: Pladsen er inspiceret d. 23/6 - 2025	
	Dato og underskrift 30/6 - 2025  Tlf. 96 57 20 00 www.lille-bjoern.dk

Redskaber:

Redskab: Legehus Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177			
DS/EN 1176, del:	☒ 1: Generelt	☐ 2: Gynger	☐ 3: Rutschebaner
☐ 4: Svævebaner	☐ 5: Karruseller	☐ 6: Vipper	☒ 7: Instal./vedlige.
Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende
Montage generelt OK	X		Stroppefældeåbninger
Er redskabet korrekt mærket		X	Fingerklemfælder
Udstrækning af stødområder/faldrum	X		Hovedklemfælder
Stabilitet på redskabet	X		Legeredskabets finish
Er redskabet godkendt:	Bemærkninger:		
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold	DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres.		

Redskab: Hængekøjestolper Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres.					

Redskab: Balancebom Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet			X	Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☐ Ja ☐ Nej ☒ Ja, med forbehold		DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres. DS/EN 1176-1:2017 pkt. 4.2.5 – Der er råd i et par stolper.					
		 					

Redskab: Motorikbane Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt: ☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres.					

Redskab: Balancebomme Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt: ☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres.					

Redskab: Kravlerør Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres.					

Redskab: Kravlerør Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold		DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres.					

Redskab: Gyngestativ Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☒ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder			X
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish			X
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres.					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Vandbane Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres.					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Gyngestativ Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del: ☐ 4: Svævebaner		☒ 1: Generelt ☐ 5: Karruseller		☒ 2: Gynger ☐ 6: Vipper		☐ 3: Rutschebaner ☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK			X	Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish			X
Er redskabet godkendt: ☐ Ja ☐ Nej ☒ Ja, med forbehold				Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres. DS/EN 1176-2:2017 pkt. 4.2 – Der Skal være 40cm fra underkant af gynges til faldsand, her er målt 26cm.  DS/EN 1176-7:2017 pkt. 7.2 – Der er et knasthul i det ene ben, der bør lukkes for at undgå vandsamling. 			

Redskab: Legehus Fabrikat: Kompan Årgang: 2014 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger			X
Er redskabet korrekt mærket		X		Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish			X
Er redskabet godkendt: ☐ Ja ☐ Nej ☒ Ja, med forbehold				Bemærkninger: DS/EN 1176-7:2017 pkt. 7.2 – Taget er ved at være mørt.  DS/EN 1176-1:2017 pkt. 4.2.7.3 – Der er risiko for fastklemning af tøj/hår i taget. 			

Redskab: Vippedyr Fabrikat: Kompan Årgang: 2015 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☒ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Vippedyr Fabrikat: Kompan Årgang: 2015 Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☒ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket		X		Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger:					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Kravlerør Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☐ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK		X		Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder		X	
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet		X		Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt:		Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres.					
☒ Ja ☐ Nej ☐ Ja, med forbehold							

Redskab: Gyngestativ Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177							
DS/EN 1176, del:		☒ 1: Generelt		☒ 2: Gynger		☐ 3: Rutschebaner	
☐ 4: Svævebaner		☐ 5: Karruseller		☐ 6: Vipper		☒ 7: Instal./vedlige.	
Kontrol af følgende		OK	Fejl	Kontrol af følgende		OK	Fejl
Montage generelt OK			X	Stroppefældeåbninger		X	
Er redskabet korrekt mærket			X	Fingerklemfælder			X
Udstrækning af stødområder/faldrum		X		Hovedklemfælder		X	
Stabilitet på redskabet			X	Legeredskabets finish		X	
Er redskabet godkendt: ☐ Ja ☒ Nej ☐ Ja, med forbehold				Bemærkninger: DS/EN 1176-1:2017 pkt. 7.1 - Mærkning kunne ikke lokaliseres. DS/EN 1176-7:2017 pkt. 7.2 – Gyngen er i den ene side ophængt i et tidligere girafgynges sikkerhedsophæng, det er ikke tilladt.  DS/EN 1176-1:2017 pkt. 4.2.7.6 – Der er risiko for fastklemning af fingre   DS/EN 1176-2:2017 pkt. 4.4.2 – For at sikre den sideværts stabilitet skal afstanden mellem gyngesvingene midt/midt på denne type gyngesving være 142cm, her er målt 89cm. 			